

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				103.75	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		103.75	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	3100x3000		0.32		103.43	X = 6061161.78; Y = 584589.45		
Dugnas		glžb	3100x3000		2.56		101.19			
Vamzdžiai	Nr. 1	pln	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.54	101.21			
	Nr. 2	arm	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.56	101.19			
	Nr. 3	arm	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.56	101.19			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-09-09 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		