

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				141.32
Žemė		grunt			0.00		141.32
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.84		140.48
Dugnas		bet	1000		2.36		138.96
	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.49	138.83
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.49	138.83
	Nr. 3	ker	Išorinis	150	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.45	138.87
	Nr. 4	ker	Išorinis	100	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.49	138.83
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 1
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060791.77; Y = 581384.83

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"Geodezinis standartas"

VILNIUS

Matavimus atliko

1GKV-405

(geodezintinko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(geodezintinko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(geodezintinko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)