



12
(irenginio numeris)

76320332
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				117.55	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		c			0.00		117.55	Ar yra dujų? _____		
Sienos		mūr						Pastabos: _____		
Lubos								X=6060828.12 / Y=582908.42		
Dugnas		bet	1000		2.70		114.85	_____ 3,4 - lietaus nuotekos _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	150	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	2.81	114.74			
	Nr. 2	ker	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.81	114.74			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	116.03			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	116.05			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2020-07-13 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)