




15
(irenginio numeris)

76320332
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				117.44	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		gr			0.00		117.44	Ar yra dujų? _____		
Sienos		mūr						Pastabos: X=6060803.66 / Y=582881.22		
Lubos								_____		
Dugnas		mūr	1000		2.01		115.43	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.80	115.64	3-as vamzdis - lietaus nuotekų		
	Nr. 2	ker	Išorinis	150	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.80	115.64	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.80	115.64	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodeziminio kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2020-07-15 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)