




9
(irenginio numeris)

76320332
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., l (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				118.48	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		c			0.00		118.48	Ar yra dujų? _____		
Sienos		mūr						Pastabos: _____		
Lubos								X=6060823.01 / Y=582933.56		
Dugnas		mūr	1000		2.06		116.42	5-o vamzdžio nesimato _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	150	Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia	2.23	116.25	_____		
	Nr. 2	ker	Išorinis	150	Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia	2.23	116.25	_____		
	Nr. 3	ket	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	100	Apacia	1.60	116.88	_____		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia	2.20	116.28	_____		
	Nr. 5	ket	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	100	Apacia	2.20	116.28	_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apacia			_____			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apacia			_____			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apacia			_____			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apacia			_____			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apacia			_____			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apacia			_____			

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2020-07-15 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)