


SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				116.33
Žemė		tr			0.00		116.33
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.92		115.41
Dugnas		bet	1000		1.63		114.70
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apacia	1.72	114.61
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apacia	1.86	114.47
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			


Lipynės: met., 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X=6060924.55/Y=583089.53

Objektas:

Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
	1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-08-04 (data)

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)