

| Pavadinimas |       | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |        | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|-------|----------|-------------------------|--------|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 650                     |        |                         |      | 115.92   |
| Žemė        |       | Gruntas  |                         |        | 0.00                    |      | 115.92   |
| Sienos      |       | Betonas  |                         |        |                         |      |          |
| Lubos       |       | Betonas  | 1000                    |        | 0.50                    |      | 115.42   |
| Dugnas      |       | Betonas  | 1000                    |        | 1.60                    |      | 114.32   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PVC      | Išorinis                | 200    | Viršus                  | 1.39 | 114.53   |
|             |       |          | Vidinis                 |        | Apačia                  | 1.59 | 114.33   |
|             | Nr. 2 | PVC      | Išorinis                | 200    | Viršus                  | 1.77 | 114.15   |
|             |       |          | Vidinis                 |        | Apačia                  | 1.97 | 113.95   |
|             | Nr. 3 |          | Išorinis                |        | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                 |        | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 4 |          | Išorinis                |        | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                 |        | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 5 |          | Išorinis                |        | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                 |        | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6 |          | Išorinis                |        | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                 |        | Apačia                  |      |          |
| Nr. 7       |       | Išorinis |                         | Viršus |                         |      |          |
|             |       | Vidinis  |                         | Apačia |                         |      |          |
| Nr. 8       |       | Išorinis |                         | Viršus |                         |      |          |
|             |       | Vidinis  |                         | Apačia |                         |      |          |
| Nr. 9       |       | Išorinis |                         | Viršus |                         |      |          |
|             |       | Vidinis  |                         | Apačia |                         |      |          |
| Nr. 10      |       | Išorinis |                         | Viršus |                         |      |          |
|             |       | Vidinis  |                         | Apačia |                         |      |          |
| Nr. 11      |       | Išorinis |                         | Viršus |                         |      |          |
|             |       | Vidinis  |                         | Apačia |                         |      |          |
| Nr. 12      |       | Išorinis |                         | Viršus |                         |      |          |
|             |       | Vidinis  |                         | Apačia |                         |      |          |

Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060894.41; Y = 584906.12

Objektas:

Matavimus atliko D. Karalius (vardas ir pavardė) 1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-02-10 (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)