

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				141.31
Žemė					0.00		141.31
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500				
Dugnas		bet	1500		3.71		137.60
Nr. 1	pls	Išorinis	250	Viršus	3.60	137.71	
		Vidinis		Apačia	3.85	137.46	
Nr. 2	pls	Išorinis	250	Viršus	3.60	137.71	
		Vidinis		Apačia	3.85	137.46	
Nr. 3	ket	Išorinis	150	Viršus	3.55	137.76	
		Vidinis		Apačia	3.70	137.61	
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 14
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X = 6060722.05; Y = 582002.08

Objektas:


Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

M. Tenikaitis
(vardas ir pavardė)

1GKV-369
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-12-09
(data)