



SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	650				136.79	
Žemė	grunt			0.00		136.79	
Sienos	glžb						
Lubos	glžb	1500		1.05		135.74	
Dugnas	bet	1500		2.42		134.37	
Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	2.57	134.22	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.57	134.22
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.45	135.34
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.20	135.59
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.38	134.41
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.36	134.43
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 8
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060529.23; Y = 582381.51

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"Geodezinis standartas"

VII NIJIS

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko 1GKV-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)
(parašas) 2023-05-10
(data)

Matavimus atliko
(geodezininko kv.paž.Nr.)
(parašas) (data)

Matavimus atliko
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)
(parašas) (data)