

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	680				123.16	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		123.16	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.60		122.56	X = 6060661.64; Y = 584942.40		
Dugnas		bet	1000		2.36		120.80			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.20	120.96			
			Vidinis		Apačia	2.40	120.76			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	2.25	120.91			
			Vidinis		Apačia	2.45	120.71			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.23	120.93			
			Vidinis		Apačia	2.41	120.75			
	Nr. 4	PE	Išorinis	160	Viršus	1.25	121.91			
			Vidinis		Apačia	1.41	121.75	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.75	121.41			
			Vidinis		Apačia	1.91	121.25			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Mindaugas Kancleris (vardas ir pavardė)		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-1706 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia			(parašas) 2022-12-16 (data)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					