

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				126.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		126.80	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.77		126.03	X = 6060414.56; Y = 582596.77
Dugnas		glžb	1000		2.39		124.41	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.25	125.55	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.64	124.16	
	Nr. 3	PE	Išorinis	250	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.84	124.96	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-03-16 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			