

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	640				132.40
Žemė		asf			0.00		132.40
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.47		131.93
Dugnas		bet	1000		1.75		130.65
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.81	130.59
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.93	130.47
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.92	130.48
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060298.52; Y = 582970.70

Objektas:

Matavimus atliko	Ž. Žukovas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-895 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2021-10-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		