

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio ir gamybinio nuotakyno riebalų gaudyklė
(įrenginio pavadinimas)

16
(įrenginio numeris)


Kauno g., Vilniaus m.
(adresas)

76320386
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



76/32-0386

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	620				140.43	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		grunt			0.00		140.43	Ar yra dujų? Taip		
Sienos		PP						Pastabos:		
Lubos		PP	1150		1.25		139.18	X=6060093.42 / Y=581408.04		
Dugnas		PP	1150		2.72		137.71			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.54	138.89			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55	138.88			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-09-28 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)