

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Punsko g., Vilnius

(adresas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)



13
(įrenginio numeris)

76320390

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060111.11; Y = 582417.50 Objektas:		
Dangtis		ket	650				136.63			
Žemė		asf			0.00		136.63			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.86		135.77			
Dugnas		bet	1000		2.57		134.06			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	300	Viršus	1.14	135.49	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.44	135.19		1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-02 (data)
	Nr. 2	ker	Išorinis	300	Viršus	2.56	134.07	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.86	133.77		(parašas)	(data)
	Nr. 3	ker	Išorinis	300	Viršus	2.56	134.07	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.86	133.77		(parašas)	(data)
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.61	134.02	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.81	133.82		(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)