

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)

Geležinkelio g.

(adresas)


76320391

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 16 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				144.40	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		144.40	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		3.23		141.17	X = 6060031.54; Y = 582678.80		
Dugnas		bet	2000		5.87		138.53	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	400	Viršus	5.68	138.72	Matavimus atliko J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	6.08	138.32			
	Nr. 2	ker	Išorinis	400	Viršus	5.68	138.72	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia	6.08	138.32			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.31	143.09	(parašas)		
			Vidinis		Apačia	1.51	142.89			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.63	142.77	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.83	142.57			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	5.67	138.73	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia	5.87	138.53			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus	5.67	138.73	(parašas)		
			Vidinis		Apačia	5.87	138.53			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					