

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				187.46	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt			0.00		187.46	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	1500		0.52		186.94	X = 6069976.89; Y = 580004.16			
Dugnas		glžb	1500		2.40		185.06				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	1.80	185.66				
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
								Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
									1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-09-28 (data)
								Matavimus atliko			
									(godežinininko kv.paž.Nr.)		
								Matavimus atliko			
									(godežinininko kv.paž.Nr.)		