

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				197.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		197.38	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.45		196.93	X = 6069921.37; Y = 580163.40
Dugnas		glžb	1000		2.37		195.01	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.97	195.41	
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.37	195.01	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	1 GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-10-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		