

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				191.32	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		191.32	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.65		190.67	X = 6069778.68; Y = 580153.09		
Dugnas		glžb	1000		2.49		188.83	Ant 1 ir 3 krypties sumontuota kritimo stovas		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.83	189.49			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.49	188.83			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.74	189.58			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-154		
			Vidinis		Apačia			(godezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2022-11-28		
			Vidinis		Apačia			(data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(godezininko kv.paž.Nr.)		