

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				185.62	Ar yra vandens? Ne
Žemė		grunt			0.00		185.62	Ar yra dujų? Ne
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1500		0.78		184.84	X = 6069959.33; Y = 580078.90
Dugnas		glžb	1500		2.75		182.87	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.16	183.46	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.16	183.46	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3	PE	Išorinis	63	Viršus	2.16	183.46	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Matavimus atliko		G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		1GKV-154 (godezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-12-07 (data)	Objektas: <	