

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				190.68	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		190.68	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.80		189.88	X = 6069869.81; Y = 580333.53		
Dugnas		glžb	1000		3.20		187.48	Ant 1 krypties sumontuotas kritimo stovas		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.57	188.11			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.20	187.48			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.96	187.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

G. Šidiškis (vardas ir pavardė)			
1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-02-27 (data)	