

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

19
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bajorų Sodų 14-oji g.
(adresas)

76330003
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>8</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				186.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		asf			0.00		186.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	1000		1.04		185.51	X = 6069940.69; Y = 580659.94			
Dugnas		glžb	1000		2.94		183.61				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.92	183.63				
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.94	183.61				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.86	183.69				
	Nr. 4	PE	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.88	183.67	Objektas:			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-16 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)