

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				196.21	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		196.21	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.69		195.52	X = 6069987.20; Y = 580543.86		
Dugnas		glžb	1000		1.92		194.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.80		194.41		
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.92		194.29		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia				Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia				Matavimus atliko	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2022-11-21 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas)		
							(data)			