


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				190.60	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		žv			0.00		190.60	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	1500		0.37		190.23	X = 6069908.32; Y = 580559.65			
Dugnas		glžb	1500		2.25		188.35				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	1.85	188.75				
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	1.85	188.75				
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3	PE	Išorinis	50	Viršus	1.85	188.75				
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1 GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-02-04 (data)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia						