

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				184.33	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		184.33	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.69		183.64	X = 6069873.54; Y = 580694.00	
Dugnas		glžb	1000		2.70		181.63		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.69	181.64		
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.70	181.63		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.31	182.02		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)