

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				183.06		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		183.06		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb							Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.50		182.56		X = 6069845.87; Y = 580715.40		
Dugnas		glžb	1000		2.62		180.44				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.62		180.44			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.62		180.44			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.17		180.89			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Objektas:		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					1 GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)