

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

43

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bajorų Sodų 13-oji g.
(adresas)


76330003

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				187.98	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		187.98	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.92		187.06	X = 6069928.25; Y = 580710.98		
Dugnas		glžb	1000		3.17		184.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.17	184.81			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.17	184.81			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.51	185.47			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)	1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	2023-04-19 (data)					
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)					
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)					