

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

11

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bajorų Sodų 12-oji g.
(adresas)


76330004

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6069899.13; Y = 580761.38 Objektas:		
Dangtis		ket	650				184.35			
Žemė		žv			0.00		184.35			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.00		184.35			
Dugnas		glžb	1000		1.92		182.43	Vamzdžiai	Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė) 1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 1	PVC	Išorinis	160		Viršus					(parašas)
		Vidinis			Apačia	1.92	182.43			
Nr. 2	PE	Išorinis	200		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	2023-04-19 (data)
		Vidinis			Apačia	1.92	182.43			
Nr. 3	PVC	Išorinis	160		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia	1.92	182.43			
Nr. 4		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 5		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 6		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 7		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 8		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 9		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 10		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 11		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 12		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
		Vidinis			Apačia					