

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

7
(įrenginio numeris)


Bajorų Kelias, Vilnius
(adresas)

76330005
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 13 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				174.75	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		174.75	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6069759.96 / Y=581006.04		
Dugnas		bet	1500		4.13		170.62			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	4.33	170.42			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.33	170.42			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.00	171.75			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.38	172.37			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-11-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)