


(adresas)



## IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Vamzdžiai

| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |          | Atstumas nuo dangčio, m |        | Altitudė |        |
|-------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|--------|----------|--------|
| Dangtis     | ket      | 650                     |          |                         |        | 166.43   |        |
| Žemė        |          |                         |          | 0.00                    |        | 166.43   |        |
| Sienos      | glžb     |                         |          |                         |        |          |        |
| Lubos       | glžb     | 1500                    |          | 1.30                    |        | 165.13   |        |
| Dugnas      | bet      | 1500                    |          | 6.04                    |        | 160.39   |        |
| Nr. 1       | PVC      | Išorinis                | 200      | Viršus                  | 6.15   | 160.28   |        |
|             |          | Vidinis                 |          | Apačia                  |        |          |        |
|             | Nr. 2    | PVC                     | Išorinis | 250                     | Viršus | 6.16     | 160.27 |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 3    |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 4    |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 5    |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 6    |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 7    |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 8    |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 9    |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 10   |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 11   |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |
|             | Nr. 12   |                         | Išorinis |                         | Viršus |          |        |
|             |          |                         | Vidinis  |                         | Apačia |          |        |

Lipynės: 20  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069768.33; Y = 582090.17

Objektas:

Matavimus atliko

G. Veikutytė  
(vardas ir pavardė)

(geodezininko k.v. paž.Nr.)


  
(parašas)

2022-07-11  
(data)

Matavimus atliko

D. Katilius  
(vardas ir pavardė)

1GKV-221  
(geodezininko k.v. paž.Nr.)

  
(parašas)

2022-07-11  
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko k.v. paž.Nr.)

(parašas)

(data)