

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				179.79
Žemė		asf			0.00		179.79
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		0.75		179.04
Dugnas		glžb	1500		4.34		175.45
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.14	175.65
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.34	175.45
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.73	177.06
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Lipynės: 15 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6069541.13; Y = 580236.17 Ant 3 krytpies sumontuotas vidinis kritimo stovas Objektas:							
Matavimus atliko		G. Šidiškis (vardas ir pavardė) 1GKV-154 2022-12-15 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)					
		(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)					
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)					
		(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)					