

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

23

(irenginio numeris)

(adresas)


76330021

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				181.93
Žemė		grunt			0.00		181.93
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		1.00		180.93
Dugnas		glžb	1500		6.01		175.92
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	6.01	175.92
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	6.01	175.92
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.18	178.75
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 20
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069556.91; Y = 580193.57

Ant 3 krypties sumontuotas
vidinis kritimo stovas

Objektas:

G. Šidiškis
(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko 1GKV-154 2022-11-28
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)