

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				179.49	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		179.49	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.88		178.61	X = 6069594.88; Y = 580009.04		
Dugnas		glžb	1000		2.82		176.67			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia		2.82		176.67	
	Nr. 2	PC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia		2.82		176.67	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
							Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
								1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-28 (data)
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
								(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
								(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)