

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				176.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		žv			0.00		176.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		1.26		175.60	X = 6069563.99; Y = 580420.33
Dugnas		glžb	1000		3.14		173.72	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.14	173.72	
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.14	173.72	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.90	173.96	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.07	173.79	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Matavimus atliko		G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	2023-03-06 (data)	
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)	