

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u> nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				179.84	Ar yra vandens? <u> Ne</u>		
Žemė		žv			0.00		179.84	Ar yra dujų? <u> Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	600		0.00		179.84	X = 6069532.96; Y = 580276.12		
Dugnas		pls	600		3.46		176.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.46	176.38			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.46	176.38			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.72	178.12			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-01-23 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)