

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bajorų Sodų 4-oji g.
(adresas)


76330042

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				174.04	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.38		173.66	X = 6069435.03; Y = 580486.32		
Dugnas		glžb	1000		2.29		171.75	Slėgio gesinimo šulinys, Ant 1 krypties sumontuota gesinimo alkūnė		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	1.77	172.27	Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.29	171.75			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.00	172.04			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					