

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno riebalų gaudyklė
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)


K. Pelčaro g., Vilniaus m.
(adresas)

76330066
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				164.87	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		164.87	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1200		2.85		162.02	X=6069112.59 / Y=581351.28		
Dugnas		bet	1200		4.58		160.29	3 kryptis- elektros kabelis		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.24	161.63			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.31	161.56			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	20	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.70	164.17			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2021-10-08 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)