

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


Visorių g., Vilnius
(adresas)

76330083
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				179.54	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		žv			0.00		179.54	Ar yra dujų? _____		
Sienos								Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6068840.18 / Y=580612.89		
Dugnas		bet	1000		2.10		177.44	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	160	Apačia	2.18	177.36	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	160	Apačia	2.18	177.36	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba	
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			1GKV-901		2021-10-12
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)