

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	315				185.35	Ar yra vandens? _____ nėra		
Žemė					0		185.35	Ar yra dujų? _____ nėra		
Sienos		PVC						Pastabos: _____		
Lubos								X=6068486.49, Y=580223.13		
Dugnas		PVC	315		2.06		183.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	2.09	183.26			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.)	
			Vidinis		Apačia	2.09	183.26			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	2.09	183.26			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)		
		Vidinis		Apačia						