

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

13

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Visorių Sodų 18-oji g.

(adresas)


76330123

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 15 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				188.15	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		188.15	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.84		187.31	X = 6068329.28; Y = 580713.22		
Dugnas		bet	1500		3.83		184.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	4.13	184.02			
	Nr. 2	PE	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	4.14	184.01			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-01 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)