

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u> nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				105.82	Ar yra vandens? <u> Ne</u>		
Žemė		Gruntas			0.00		105.82	Ar yra dujų? <u> Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6068356.44; Y = 584185.00		
Dugnas		bet	1000		2.46		103.36			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.14	103.68			
			Vidinis		Apačia	2.30	103.52			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.30	103.52			
			Vidinis		Apačia	2.46	103.36			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	V. Čepas (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-11-29 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)