

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				171.01
Žemė		žv			0.00		171.01
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.83		169.18
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.72	169.29
			Vidinis		Apačia	1.92	169.09
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.75	169.26
			Vidinis		Apačia	1.95	169.06
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.72	169.29
			Vidinis		Apačia	1.92	169.09
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067794.87; Y = 581150.09

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-02 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)