



Buit. nuotekos (siurblynė)		Nr. 15	KORTELĖ	76/33-0185
(Irenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2023		Vilnius		P. Ancevičiaus g
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6067735.20
y=581071.21

Prižiūro brėžinys



Pavard.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	
Dangtis		ket.	650	0.00	170.85	nera	
Žemė				0.00	170.85	(madžiaga, kiekis)	
Sienos		Bet.				Ar yra vandens? nera	
Dugnas		Bet.	1000	1.98	168.87	Ar yra dujų? nera	
						Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus			
				Apačia	0.99		
	Nr.2	PE	63	Viršus			
				Apačia	1.58		
						Objektas	
						Sudarė	D.Pergajevs
							(pavardė) (parašas)
						Patikrino	
							(pavardė) (parašas)
						2023.05.	
						(Kortelės sudarymo data)	