

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				128.85
Žemė		grunt					128.85
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1000		1.77		127.08
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.77	127.08
			Vidinis		Apačia	1.97	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.78	127.07
			Vidinis		Apačia	1.98	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: met. 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065983.36; Y = 582021.68

Objektas:

Matavimus atliko	Egidijus Gargasas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-597 (godežininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)