

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)

Kolektyvo g.


(adresas)

76330330
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065840.50; Y = 582280.52	
Dangtis		ket	650				134.55		
Žemė					0.00		134.55		
Sienos		glžb							
Lubos		glžb	1000		0.20		134.35		
Dugnas		bet	1000		1.05		133.50		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia	0.98	133.57		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.13	133.42		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				

Lipynės: 3
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065840.50; Y = 582280.52

Objektas:

Matavimus
atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)
2021-12-09
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(parašas)
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(parašas)
(data)