

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8
(įrenginio numeris)

Vilnius, Gelvonų g. 1B

(adresas)


76330385

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065087.83; Y = 581149.43 Objektas:		
Dangtis		ket	650				155.83			
Žemė		grunt			0.00		155.83			
Sienos		bet								
Lubos		bet								
Dugnas		bet	1000		2.70		153.13	Matavimus atliko P.Timinskas (vardas ir pavardė) 540 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2021-10-12 (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.58	153.25			
			Vidinis		Apačia	2.78	153.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.58	153.25			
			Vidinis		Apačia	2.78	153.05			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					