

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 11 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				121.29		Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		121.29		Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet							Pastabos:	
Lubos					0.89		120.40		X = 6065215.69; Y = 583274.55	
Dugnas		bet	1500		5.55		115.74			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	300	Viršus			115.51		
			Vidinis		Apačia	5.78				
	Nr. 2	ker	Išorinis	300	Viršus			115.50		
			Vidinis		Apačia	5.79				
	Nr. 3	PE	Išorinis	225	Viršus			119.55		
			Vidinis		Apačia	1.74				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Objektas:	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	S.Morozovas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-715 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-11-10 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)