


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6073626.35; Y = 582361.68 _____ _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		pls	1500				149.10	
Žemė		grunt			0.00		149.10	
Sienos		pls						
Lubos		pls	1500					
Dugnas		pls	1500		3.00		146.10	Objektas: _____ _____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.74	147.36	
			Vidinis		Apačia	1.90	147.20	
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	2.07	147.03	
			Vidinis		Apačia	2.13	146.97	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.80	146.30	
			Vidinis		Apačia	2.96	146.14	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	R. Aleksohis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-567 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-12-12 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)