

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 2

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Daumanto
(gatvė)

76/34 – 0114
(planšeto nomenklatūra)


š





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	400			140.36	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos	PVC					Pastabos
Dugnas	PVC	315	1.86		138.50	LAS07
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus		X=6073634.48 Y=583254.85
				Apačia	2.02	
	2	PVC	160	Viršus		D.Šalkausko individuali veikla geomatavimai@gmail.com mob.: +37067215550 1GKV-521
				Apačia	2.02	
				Viršus		Objektas:
				Apačia		
				Viršus		Sudarė D.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia		
				Viršus		Patikrino (v. pavardė) (parašas)
				Apačia		
						2021 (įrenginio tyrinėjimo data)