

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 3

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Daumanto
(gatvė)


76/34 – 0114
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400			139.36	
Žemė							Ar yra vandens?
Sienos		PVC					Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	315	1.18		138.18	Pastabos
							LAS07
							Centro koordinatė
							X=6073627.19
							Y=583259.72
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus			 D.Šalkausko individiuali veikla geomatavimai@gmail.com mob.: +37067215550 1GKV-521
				Apačia	1.38	137.98	
	2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.38	137.98	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.38	137.98	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			Objektas:
				Apačia			
				Viršus			Sudarė
				Apačia			D.Šalkauskas
				Viršus			(v. pavardė)
				Apačia			(parašas)
				Viršus			Patikrino
				Apačia			(v. pavardė)
				Viršus			(parašas)
				Viršus			2021
				Apačia			(įrenginio tyrinėjimo data)