

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Slėginio buitinio ir gamybinio nuotakyno siurblinė
(įrenginio pavadinimas)

40
(įrenginio numeris)


Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	940x940			153.86	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		tr			0.00	153.86	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls					Pastabos:		
Lubos		pls	1850		0.36	153.50	X=6072983.86 / Y=582189.33		
Dugnas		pls	1850		4.40	149.46	S - siurblys		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.63			
	Nr. 2	PE	Išorinis	90	Viršus	1.98			
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	63	Viršus	0.63			
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	63	Viršus	0.63			
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-05-30 (data)
			Vidinis		Apačia			(parašas)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(parašas)	(data)